



Boilerwartung - eine Notwendigkeit?

Funktionsfähigkeit

Die regelmässige Kontrolle und der Ersatz abgenutzter oder mit einer Kalkschicht überzogener Rostschutzanoden verlängert die Lebensdauer des Wassererwärmers beträchtlich.

Betriebssicherheit

Das Sicherheitsventil und die Funktion des Wassererwärmers regelmässig vom Fachmann auf die Funktionsfähigkeit hin überprüfen lassen.

Lebensdauer

Regelmässiges Entkalken schützt vor Betriebsunterbrüchen und verlängert die Lebensdauer der Wasserwärmer.

Hygiene

Das regelmässige Reinigen des Innenkessels schafft die Voraussetzung für hygienisch einwandfreie Zustände in der Warmwasserversorgung.

- Kalkablagerungen beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit und erhöhen den Energieaufwand für das Abwärmen des Wassers!
- Die eingestellte Wassertemperatur hat einen entscheidenden Einfluss auf die Wartungshäufigkeit!
- Funktionstüchtige, Intakte Rostschutzanoden garantieren eine lange Lebensdauer Ihres Wassererwärmers!

Haben Sie weitere Fragen? Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

**Reservieren Sie sich Ihre Boilerentkalkung
im Internet unter www.baerhaustechnik.ch**



Spenglerei Sanitär Heizung Flachdach

Sägstrasse 3, 4663 Aarburg, Tel. 062 791 37 87, Fax 062 791 62 36

Altmattweg 4, 4600 Olten, Tel. 062 212 12 20

baer@baerhaustechnik.ch

www.baerhaustechnik.ch

Sanitär-Laden/Öffnungszeiten

Mo – Do 08.00 – 11.45 Uhr
und 13.30 – 17.30 Uhr

Freitag 08.00 – 11.45 Uhr
und 13.30 – 17.00 Uhr

Samstag 09.00 – 11.45 Uhr